

# ASAMBLARI NEDEMONTABILE

1




Figura 2.1




Figura 2.2.a




Figura 2.2.b




Figura 2.3.a




Figura 2.3.b

Figura 2.3.c




Figura 2.5




Figura 2.4




Figura 2.7






Figura 2.6.c)




Figura 2.8




Figura 2.9

$$\tau_f = \frac{F_1}{\frac{\pi \cdot d_1^2}{4}} \leq \tau_{af}$$

(2.1)

$$\sigma_s = \frac{F_1}{s_{min} \cdot d_1} \leq \sigma_{as}; \sigma_{as} \text{ pentru materialul cel mai putin rezistent (nit sau tabla).}$$

(2.2)

$$F_1 = 2 \cdot \left( e - \frac{d_1}{2} \right) \cdot s_{\min} \cdot \tau_f^* \quad *) \text{ tensiune de forfecare în table} \quad (2.3)$$

$\tau_f^* \leq \tau_{af}^*$

$$F_1 = (t - d_1) \cdot s_{\min} \cdot \sigma_t^* \quad *) \text{ tensiune de tractiune în table} \quad (2.4)$$

$\sigma_t^* \leq \sigma_{at}^*$

$$F_1 = 2 \cdot (e_1 - d_1) \cdot s_{\min} \cdot \tau_f^{**} \quad **) - \text{tensiunea de forfecare longitudinală a tablelor} \quad (2.5)$$

$\tau_f^{**} \leq \tau_{af}^*$

$$F_0 = \frac{F}{i} \quad (2.6)$$

$$FL = \sum_{x=1}^n i_x \cdot F_x \cdot r_x; \quad n = 2$$

$$\frac{F_1}{r_1} = \frac{F_2}{r_2}; \quad F_2 = F_{\max}$$

$$FL = i_1 \cdot F_1 \cdot r_1 + i_2 \cdot F_2 \cdot r_2 = i_1 \cdot \frac{r_1}{r_2} \cdot F_2 \cdot r_1 + i_2 \cdot F_2 \cdot r_2 \quad (2.7)$$

$$FL = F_2 \cdot (i_1 \cdot \frac{r_1^2}{r_2} + i_2 \cdot r_2) \Rightarrow F_2, \text{ respectiv } F_1$$

$$F_{\max} = \sqrt{F_0^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_0 \cdot F_2 \cdot \cos(F_0, F_2)} \quad (2.8)$$

$$\tau_{af} = (0,6 \dots 0,7) \cdot \sigma_{at}$$

$$\sigma_{as} = (2 \dots 2,5) \cdot \tau_{af}$$




Figura 2.10




Figura 2.11




Figura 2.13

$$\sigma_{ts} = \frac{F}{l_s \cdot a} \leq \sigma_{as}$$

$$l_s = l - 2 \cdot s$$




Figura 2.12





Figura 2.14

$$(2.10)$$

$$\sigma_i = \frac{M}{a \cdot l^2} \leq \sigma_{ai}$$

$$\frac{6}{6}$$
(2.11)

$$F = l \cdot a \cdot \sigma_a \text{ sudura} = l \cdot a \cdot \varphi \cdot \sigma_a \text{ tabă} = l \cdot s \cdot \sigma_a \text{ tabla}$$

$$\Rightarrow a = \frac{s}{\varphi}, \text{ deci } a \geq s$$
(2.12)




Figura 2.15




Figura 2.16




Figura 2.17




Figura 2.18




Figura 2.19




Figura 2.20

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{ts} = \frac{F \cdot \sin \alpha}{l_s \cdot s} \\ \tau_{fs} = \frac{F \cdot \cos \alpha}{l_s \cdot s} \end{array} \right\} l_s = \frac{1}{\sin \alpha} - 2 \cdot s$$
(2.13)

$$\sigma_{echs} = \sqrt{\sigma_{ts}^2 + 3 \cdot \tau_{fs}^2} \leq \sigma_{as}$$
(2.14)

$$\sigma_{ts} = \frac{F}{l_s \cdot a} \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a}$$

$$\tau_{fs} = \frac{F}{l_s \cdot a} \cdot \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a}$$

$$\sigma_{ech} = \sqrt{\sigma_{ts}^2 + \tau_{fs}^2} = \frac{F}{l_s \cdot a} \leq \sigma_{as}$$
(2.15)

$$\sigma_{ts} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a}$$

$$\tau_{fs} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a}$$

$$\sigma_{ech} = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a} \leq \sigma_{as}$$
(2.16)

$$\tau_{fs} = \frac{F}{l_s \cdot a} \leq \tau_{afs} \text{ pentru sudura monofrontala}$$
(2.17)

$$\tau_{fs} = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{l_s \cdot a} \leq \tau_{afs} \text{ pentru sudura bifrontala}$$
(2.18)

$$\sigma_{is} = \frac{M}{W_s} \leq \sigma_{ais}$$
(2.19)

$$W_s = \frac{a \cdot l_s^2}{6} \quad \text{pentru sudura monofrontala}$$
(2.20)

$$W_s = 2 \cdot \frac{a \cdot l_s^2}{6} \quad \text{pentru sudura bifrontala}$$
(2.21)




Figura 2.21




Figura 2.22




Figura 2.23

$$\tau_{fs} = \frac{F}{2 \cdot l_{sl} \cdot a} \leq \tau_{afs} \quad (2.22)$$

$$l_{sl} = l_I - 2 \cdot s$$

$$a = 0,7 \cdot s$$

$$F \cdot l_0 = M \Rightarrow F = \frac{M}{l_0}$$



$$\tau_{fs} = \frac{F}{l_{sl} \cdot a} \leq \tau_{afs} \quad (2.23)$$

$$l_{sl} = l_I - 2 \cdot s$$

$$\begin{cases} F_1 + F_2 = F \\ F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = F \cdot \frac{l_2}{l_1 + l_2} \\ F_2 = F \cdot \frac{l_1}{l_1 + l_2} \end{cases} \quad (2.24)$$

$$l'_{ls} = \frac{F_1}{0,7 \cdot s \cdot \tau_{afs}} \quad (2.25)$$

$$l''_{ls} = \frac{F_2}{0,7 \cdot s \cdot \tau_{afs}} \quad (2.26)$$



$$\tau_{ts} = \frac{M_t}{W_{ps}} \leq \tau_{ats} \quad (2.27)$$

$$W_{ps} = \frac{\pi \cdot [(D+2 \cdot a)^4 - D^4]}{16 \cdot (D+2 \cdot a)} \quad (2.28)$$

$$\tau_{fs} = \frac{F}{n \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}} \leq \tau_{afs} \quad (2.29)$$

$$F_c = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot F;$$

$$M_c = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot M;$$

$\beta_1 = 1 \dots 1,3$  - dat de gradul de cunoastere a eforturilor;

$\beta_2 = 1 \dots 3$  - tine cont de prezența socurilor;

$\beta_3 = 1,2 \dots 1,5$  - coeficient de importanță a asamblării.

$$\sigma_{as} = k_0 \cdot k_1 \cdot \sigma_a;$$

$\sigma_a$  - rezistența admisibilă a materialului de bază;

$k_0$  - coeficient de calitate;

$k_1$  - coeficient care tine cont de forma secțiunii și de solicitare (Tabelul 2.1).


Tabelul 2.1

Tipul îmbinării	Solicitarea	$k_1$
Cap la cap	- tracțiune - compresiune - încovoiere - forfecare	0,75 0,85 ... 0,9 0,8 0,65
De colt	Orice tip de solicitare	0,65

Tabelul 2.2

Modul de execuțare	Caracteristici	Domenii de aplicare
Cu ciocanul de lipit	Ciocanul se încalzeste la o temperatură mai mare decât cea la care se topesc aliajul de lipit.	Lipituri moi (unicate, electrotehnica).
Cu flacara (lampa de mâna)	Lampa de mâna sau flacara oxiacetilenica.	Otel, cupru sau aliaje. Pieze mari, serie mare.
Cu rezistente electrice (efect Joule)	Electrozi de Cu, pentru a se evite supraîncalzirile locale. Timp redus de încalzire.	Lipituri moi sau tari.
Cufundarea în baie de sare topita	Încalzirea baii se face cu electrozi de grafit. Piezele de	Cu și aliajele sale (unicate sau serie).

Modul de executare	Caracteristici	Domenii de aplicare
(baie de aliaj de lipit)	asamblat se introduc în baie în zona de lipire.	Productivitate mare.
Prin inductie	Loul de lipit este încalzit prin curent electric variabil.	Productie în flux continuu (serie mare). Pentru materiale feromagnetice.
Încalzire în cupor	Se introduce toata piesa după ce, în prealabil, s-a depus materialul de adaos. În cupor există atmosferă protectoare de gaz.	Lipituri moi sau tari, serie mare
Cu ultrasunete	Aliajul topit difuzează mai usor.	Pentru Al, Cu, Ag, Mg, Ge.
Cu raze laser	Laser YAG, rubin sau CO <sub>2</sub> . Proces automatizat.	Electronica
Cu flux reactiv de lipire	Fluxul conține clorura de zinc încalzită la 345–380°C. Aceasta reacționează cu Al (material de bază) și depune Zn pe rost.	Aluminiu (metoda unică de lipire a aluminiului).



$1 \leq (4\ldots 6) \cdot s$ , altfel nu patrunde aliajul de lipit




Figura 2.26




Figura 2.27




Figura 2.28





Figura 2.29




Figura 2.30




Figura 2.31

$$\tau_f = \frac{F}{b \cdot l} \leq \tau_{af}; \tau_{af} \text{ determinat experimental}$$

(2.30)

$$\tau_f = \frac{F}{\pi \cdot d \cdot l} \leq \tau_{af}$$

$$\tau_f = \frac{2 \cdot M_t}{d} \cdot \frac{1}{\pi \cdot d \cdot l} \leq \tau_{af}$$

(2.31)

$$\tau_{af} = \frac{\tau_r}{c}; \quad c = 2\ldots 3$$




Figura 2.32

$$\text{pentru } 1 > 4 \cdot s \quad \tau_f$$

$$\text{pentru } 1 = (3\ldots 4) \cdot s \quad \tau_f$$




Figura 2.33

stare neîncarcata

a)

încarcare joasa cu piese  
nedeformabile  
b)încarcare înalta cu piese  
deformabile  
c)

Figura 2.34





Figura 2.34



v)

w)